



MUELLER M2000



○ #Stelem

□ #Fabricant/Manufacturer

Québec 1-800-463-9743
 Ontario 1-888-453-4464

Réf. Stelem	Description	Réf. fabricant
1301	Écrou de manoeuvre	C2-1
1303	Vis de graissage	C2-4
1305	Capuchon	C2-6
1309	Joint torique du capuchon	C2-3
1310	Coussinet en polymère	C2-5
1311	Joint torique du manchon en polymère	C2-9-1
1312	Couvercle du coussinet	C2-7
1313	Boulon du couvert du coussinet	C2-10
1314	Joint torique du couvercle du coussinet	C2-3
1315	Carter	C2-9
1316	Boulon du carter	C2-11
1317	Garniture du support du coussinet	C2-8
1318	Joint torique	C2-2
1319	Manchon en polymère	C2-9-2
1320	Tige supérieure	C2-25
1325	Prise de boyau 2.5"	C2-15
1326	Anneau de retenue	C2-18
1327	Garniture du raccord pour lance d'incendie	C2-19
1330	Bouchon 2.5"	C2-16
1331	Garniture du capuchon de lance	C2-17
1335-stz	Raccord de pompage Storz	C2-20
1336	Anneau de retenue de la prise de pompage	C2-21
1337	Joint torique de la prise de pompage	C2-22
1340-stz	Bouchon de la prise de pompage	C2-23
1341-stz	Garniture du bouchon de la prise de pompage	C2-24
1345	Coupleur de rupture	C2-46
1346	Clavette et goupille du coupleur	C2-46 CL
1350-2	Corps	C2-12
1355	Bride de rupture	C2-47
1357	Écrous et boulons de la bride de rupture	C2-26
1359	Garniture de la bride	C2-33
1360-7	Tige inférieure 7' tranchée	C2-27
1367	Cheville de la tige	C2-28
1370	Bague de siège	C2-38
1371	Joint torique supérieur de la bague du siège	C2-34
1372	Joint torique inférieur de la bague de siège	C2-39
1373	Anneau de vidange	C2-37
1374	Anneau de retenue	C2-36
1375	Monture supérieure de la vanne	C2-31
1376	Portée de la vanne de vidange	C2-29
1377	Vis de la vanne de vidange	C2-30
1378	Gaine de l'anneau de vidange	C2-35
1380	Vanne principale	C2-40
1385	Monture inférieure de la vanne	C2-41
1386	Joint d'étanchéité de l'écrou capuchon	C2-42
1387	Rondelle de blocage	C2-43
1388	Écrou du support inférieur	C2-44
1396	Section intermédiaire	C2-13
1397 jm	Coude	C2-45
1398	Bride de colonne	C2-14